

## Fuhrpark

2	<p><b>LKW Fabr.: Mercedes Benz</b></p> <p>Typ: Vario T2 616 D Bluetec, (1313/AEP), geschl. Kasten, EZ: 21.12.2011, HU: 02/18, 115 kW Diesel, Euronorm: 4, abgel. Km: 162.103, zul. GG: 5.990 kg, Radstand: 4.250 mm, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt,          Fahrg.-Nr.: WDB6683231N144583, amtl. Kennzeichen: OS - S 1864,          Ausstattung: Kofferaufbau, Hochdach, Fabr.: RKB, Rückfahrkamera, Radio-CD, Typ: Truckline CD65/70, elektr. Fahrtenschreiber, Einsitzer, 1 Notsitz, mit Portaltüren hinten und 1 Seitentür links, Aluminiumeinbauregale beidseitig, elektrische Außenspiegel, Fahrersitz hydraulisch gefedert, Stabilisator Vorder- und Hinterachse verstärkt, Tritt hinten erkennbare Schäden: Beule Fahrertür, Kunststoffseitenverkleidung Fahrerseite lose, Fahrersitz verschlissen, Portaltüren eingebault, Beule und Kratzer an der Rückwand, Kratzer und kleine Beulen rundum, Stoßstange vorne verzogen und gerissen</p>	6.500,00 €
3	<p><b>LKW Fabr.: Mercedes Benz</b></p> <p>Typ: Atego 816 BlueTec 5, geschl. Kasten, (1313/000), EZ: 18.05.2009, HU: 05/18, 115 kW Diesel, Euronorm: 4, abgel. Km: 216.808, zul. GG: 7.490 kg, Radstand: 4.220 mm, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt,          Fahrg.-Nr.: WDB9702151L431174, amtl. Kennzeichen: OS - S 1055,          Ausstattung: Kofferaufbau, Radio-CD, elektr. Fahrtenschreiber, Dachspoiler, Dachspoiler, el. Fensterheber, Kofferaufbau mit Portaltüren, Blatt/Luft-Federung, AdBlue-Tank Inhalt 35 ltr., Hinterachsen Stabilisator, Trittbrett, Fahrer-Schwingsitz          erkennbare Schäden: altersg. Gebrauchsspuren rundum, Stoßstange vorne gerissen, Schutzkappen Außenspiegel fehlen</p>	4.500,00 €
4	<p><b>LKW Fabr.: Mercedes Benz</b></p> <p>Typ: Atego 816 BlueTec 5, geschl. Kasten, (1313/000), EZ: 26.03.2013, HU: 05/18, 115 kW Diesel, Euronorm: 4, abgel. Km: 112.185, zul. GG: 7.490 kg, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, Radstand: 4.220 mm,          Fahrg.-Nr.: WDB9702131L743393, amtl. Kennzeichen: OS - S 1018,          Ausstattung: Möbelkoffer-Aufbau, Radio-CD, elektr. Fahrtenschreiber, Dachspoiler, Freisprecheinrichtung, el. Fensterheber, Ablage auf Motortunnel, Blatt/Luft-Federung, elektrische Fensterheber, Grafik-Info.Display mit Ökometer, Nebelscheinwerfer, Spannungswandler 24 /12 V          erkennbare Schäden: Koffer hinten rechts eingebault, 2 Gummidämpfer hinten defekt, Kratzer rundum, Schutzkappen Außenspiegel Beifahrerseite fehlen          Bemerkung: Mit dem vorhandenen Fahrzeugschlüssel kann das Fahrzeug nicht verschlossen werden.</p>	8.400,00 €
5	<p><b>Transporter Fabr.: Mercedes Benz</b></p> <p>Typ: Sprinter II 316 CDI, geschl. Kasten, (1313/000), EZ: 11.03.2013, HU: 06/19, 120 kW Diesel, Euronorm: 4, abgel. Km: 198.205, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, zul. GG: 3.500 kg, Radstand: 4.325 mm,          Fahrg.-Nr.: WDB9061351N543535, amtl. Kennzeichen: OS - S 4011,          Ausstattung: Kofferaufbau Maxi Lang 4800 mm, Stabilisator vorn u. hinten verstärkt ,el. Fensterheber, Radio-CD, Rückfahrkamera, Einsitzer + 1 Notsitz, Portaltüren hinten, 1 Seitentür, Aluminiumregaleinbau beidseitig,          erkennbare Schäden: Stoßstange vorne verkratzt und eingebault, große Kratzer am Koffer Beifahrerseite hinter Tür, Rückwand eingebault, Stoßstange hinten links und rechts defekt, Beule Motorhaube</p>	5.400,00 €

## Fuhrpark

<b>6</b>	<p><b>LKW Fabr.: Mercedes Benz</b></p> <p>Typ: Vario T2 616 D, BlueTec 4, geschl. Kasten, EZ: 27.02.2007, HU:08/18, 115 kW Diesel, abgel. Km: 338.273, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, zul. GG: 5.990 kg, Radstand: 4.250 mm,</p> <p>Fahrg.-Nr.: WDB6683231N125758, amtl.Kennzeichen: OS - S 9593</p> <p>Ausstattung: Kofferaufbau, RKB Standardkoffer Aluminium, elektr. verstellbare Außenspiegel, elektr. Fensterheber, Handyhalterung, digitaler Fahrtenschreiber, Notsitz, Fußtritt hinten, Radio/CD Fabr.: Blaupunkt, doppelseitiges Einbauregal</p> <p>erkennbare Schäden: Fahrertür unten eingebault, div. Kratzer an der Frontstoßstange, Kofferaufbau links u. rechts beschädigt, Doppeltür hinten beidseitig beschädigt</p> <p>Aufbruchspuren, Kotflügelverbreiterung links u. rechts verformt, div. Kratzer am Kofferaufbau, Fußtritt hinten lose, Fahrersitz verschlissen</p>	<b>2.900,00 €</b>
<b>7</b>	<p><b>LKW Fabr.: Mercedes Benz</b></p> <p>Typ: Sprinter II 516 CDI, geschl. Kasten, EZ: 09.11.2012, HU: 01/2018, 120 kW Diesel, abgel. Km: 183.324, Farbe: weiß, Beschriftung geklebt, zul. GG: 5.000 kg, Radstand: 4.325 mm, Nutzlast: ca. 2.585 kg,</p> <p>Fahrg.-Nr.: WDB9061551N535730, amtl. Kennzeichen: OS - S 8050</p> <p>Ausstattung: Kofferaufbau RKB 4600, digitaler Fahrtenschreiber, verstärkter Stabilisator vorn, Schmutzfänger vorn, digitaler Fahrtenschreiber, Radio Fabr.: Blaupunkt, Rückfahrkamera, elektr. verstellbare Außenspiegel, elektr. Fensterheber, Notsitz, doppelseitiges Einbauregal, Fußtritt hinten</p> <p>erkennbare Schäden: Frontstoßstange gerissen u. verformt, Kotflügelverbreiterung rechts verformt, Unterfahrschutz rechts beschädigt, Doppeltür hinten beschädigt</p> <p>Aufbruchspuren, Kofferaufbau links u. rechts beschädigt wurde mit Klebestreifen repariert, Fahrersitz verschlissen</p>	<b>9.800,00 €</b>