

Fuhrpark

1	<p>1 PKW Fabr.: Ford, Typ: Mondeo, (8566/421), EZ: 04.02.2002, HU: 03/2016, 85 kW Diesel, abgel. Km: 231.920, Farbe: Silber Metallic, Fahrg.-Nr.: WF0WXXGBBW2L58795, amtl. Kennzeichen: OS – H 3790 Ausstattung: Alu-Felgen, 5-Gang, el. Fensterheber, Klima, Radio/CD erkennbare Schäden: Innenraum verschmutzt, Reifen hinten links defekt, Stoßdämpfer hinten defekt</p>	250,00 €
3	<p>1 Wohnwagen Fabr.: Hobby Wohnwagenwerk, Typ: Hobby Classic, (0513/336), EZ: 08.08.1990, HU: 07/2017, Fahrg.-Nr.: WHB10D0820FL29002, amtl. Kennzeichen: OS – H 3327 Ausstattung: Fahrradträger, Küche erkennbare Schäden: Frontscheibe defekt, Hagelschaden, innen und außen verschmutzt</p>	500,00 €
4	<p>1 Wohnwagen Fabr.: Dethleffs Caravans, Typ: Exklusiv, (6918/340), EZ: 13.10.1986, HU: 02/2017, Fahrg.-Nr.: WDT1RN5E6G0000264, amtl. Kennzeichen: OS – H 3771 Ausstattung: 100 km/h Zulassung, Küche, 2x Einzelbett erkennbare Schäden: außen stark verschmutzt, Scheibe defekt und undicht, Innenraum stark verschmutzt, feucht und vermüllt</p>	400,00 €
5	<p>1 Wohnwagen Fabr.: Lord Münsterland, Typ: Lord Exquisit, (6916/326), EZ: 05.05.1989, HU: 12/2016, Fahrg.-Nr.: unbekannt, amtl. Kennzeichen: OS - H 3776 Ausstattung: 2-Achser, Küche, 2x Liegefläche erkennbare Schäden: außen stark verschmutzt, Innenraum stark verschmutzt, feucht und vermüllt, Kratzer und Beulen rundum</p>	400,00 €
6	<p>1 LKW/Transporter Fabr.: Volkswagen, Typ: T5, Doka Pritsche, (0603/AIW), EZ: 19.05.2006, HU: 11/2016, 96 kW Diesel, abgel. Km: ca 350.000 (nicht lesbar), Farbe: orange, Fahrg.-Nr.: WV1ZZZ7JZ6X034748, amtl. Kennzeichen: OS – H 1071 Ausstattung: 6-Sitzer, Klima, AHK, Rundumleuchte erkennbare Schäden: Innenraum stark verschmutzt, Seitenscheibe hinten links defekt, Rücklicht defekt, Beulen und Kratzer rundum</p>	2.800,00 €

Fuhrpark

7	<p>1 LKW/Transporter Fabr.: Volkswagen, Typ: T5, Doka Pritsche, (0603/713), EZ: 25.05.2005, HU: 03/2017, 96 kW Diesel, abgel. Km: ca 350.000 (nicht lesbar), Farbe: orange, Fahrg.-Nr.: WV1ZZZ7JZ5X028832, aml. Kennzeichen: OS – H 3794 Ausstattung: 6-Sitzer, Klima, AHK erkennbare Schäden: Innenraum stark verschmutzt, Rost, Beulen und Kratzer rundum, Pritsche beschädigt, Frontschaden vorne links, Motor macht Geräusche</p>	2.000,00 €
8	<p>1 LKW/Transporter Fabr.: Ford, Typ: Transit T100 T300, (8566/056), EZ: 04.07.2003, HU: 07/2015, 74 kW Diesel, abgel. Km: 374.785, Farbe: gelb, Fahrg.-Nr.: WF0CXXGBFC3Y13800, aml. Kennzeichen: OS – H 4224 Ausstattung: 6-Sitzer erkennbare Schäden: Beulen, Schrammen, Rost rundum, Innenraum verschmutzt, Sitze verschlissen, Motor macht Klappergeräusche und hat starke Rauchentwicklung</p>	700,00 €
9	<p>1 LKW/Transporter Fabr.: Volkswagen, Typ: T5, geschlossener Kasten, (0603/687), EZ: 20.08.2004, HU: 03/2016, 77 kW Diesel, abgel. Km: ca 350.000 (nicht lesbar), Farbe: weiß, Fahrg.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H106529, aml. Kennzeichen: OS – H 3792 Ausstattung: 9-Sitzer, 5-Gang, el. Fensterheber, Klima erkennbare Schäden: Innenraum stark verschmutzt und beschädigt, Seite hinten links stark beschädigt, Heckklappe stark beschädigt, Stoßstange hinten stark beschädigt, Beulen und Kratzer rundum, Batterie defekt</p>	1.200,00 €
10	<p>1 LKW/Transporter Fabr.: Fiat, Typ: Ducato Turbo D, (4001/000), EZ: 24.04.1990, HU: 06/2016, 60 kW Diesel, abgel. Km: 183.000, Farbe: weiß, Fahrg.-Nr.: ZFA28000000740816, aml. Kennzeichen: OS – H 3795 Ausstattung: 2-Sitzer, Küchenzeile, Standheizung, AHK erkennbare Schäden: Beulen, Kratzer, Schrammen und Rost rundum, Innenraum stark verschmutzt und vermüllt, Stoßstange vorne verbeult, Aufbau undicht</p>	400,00 €